

余市町通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧（対策一覧）

●黒川小学校通学路の要対策箇所一覧（対策一覧）

①	道路名	町道 旧国道5号線
	箇所・区間	ホクレンスタンドから道道登線までの区間
	通学路の状況・危険の内容	・通りが暗く、歩道がないため危険 ・道幅が狭く、交通量が多い。踏切の横断が危険。
	対策内容	・街灯の設置【設置済】 ・除排雪の適時実施による道幅確保【実施・継続中】 ・踏切周辺の草刈り【実施・継続中】 ・「飛び出し注意」看板の設置【H28 実施済】 ・警察によるパトロール【H28 実施・継続中】
②	道路名	道道 753号線
	箇所・区間	町道にれの木通り線との交差点～国道5号線との交差点
	通学路の状況・危険の内容	交通量が多く、スピードを出す車も多い
	対策内容	・海鮮丸前交差点への交通指導員の配置【実施・継続中】 ・なると屋前交差点への交通指導員の隔週配置【H30 実施・継続中】 ・海鮮丸前交差点にポラード（7本）の設置【R3 設置】
③	道路名	町道 入舟山田線
	箇所・区間	田川橋信号機から総合体育館までの道路
	通学路の状況・危険の内容	・夜になると、スピードを出す車が多く危険 ・カーブで見通しが悪く、歩道が狭いため、冬道は特に危険
	対策内容	・街灯の設置【設置済】 ・除排雪の適時実施による道幅確保【実施・継続中】
④	道路名	道道 然別余市線
	箇所・区間	田川橋信号機から山田団地方面への道路
	通学路の状況・危険の内容	夜は暗いため歩行者が認識しづらく危険
	対策内容	街灯の設置【設置済】
⑤	道路名	国道5号線・道道228号線
	箇所・区間	駅前交差点付近
	通学路の状況・危険の内容	道幅は広く、車はスムーズな通行ができるが、交通量が多く、児童の通行には危険を伴う
	対策内容	・交通指導員の配置【実施・継続中】 ・学校における児童への指導【実施・継続中】

⑥	道路名	国道5号線
	箇所・区間	黒川小学校前
	通学路の状況・危険の内容	交通量が多く、スピードを出す車も多い。時間によっては渋滞も発生
	対策内容	学校における児童への指導【実施・継続中】
⑦	道路名	町道 にれの木通り線
	箇所・区間	ホームック及び生協前、イオンへの交差点付近
	通学路の状況・危険の内容	大型店が立ち並び、車の出入りも頻繁である
	対策内容	<ul style="list-style-type: none"> ・カラー舗装による注意喚起【実施済】 ・除排雪の適時実施による道幅確保【実施・継続中】 ・警察による警戒活動【実施・継続中】

●大川小学校通学路の要対策箇所一覧（対策一覧）

①	道路名	国道5号線
	箇所・区間	<ul style="list-style-type: none"> ・大川19丁目セブンイレブン余市大川店前さん前 ・町道にれの木通り線との交差点付近
	通学路の状況・危険の内容	店舗への出入りの車が増え、歩道を歩行中でも危険
	対策内容	学校における児童・生徒への指導
②	道路名	町道 共栄団地中央線
	箇所・区間	共栄ふれあい公園付近十字路
	通学路の状況・危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・公園付近で子供も多い ・優先道路が曖昧なため危険 ・木に隠れ、カーブミラーの見通しが悪い
	対策内容	<ul style="list-style-type: none"> ・クロスマーク路面標示【H25 実施済】 ・見通しを遮る木の伐採【H29 実施済】
③	道路名	町道東の沢線
	箇所・区間	・道道栄町温泉線との合流地点から児童宅前
	通学路の状況・危険の内容	歩道がなく、冬は降雪により道幅が狭くなり危険
	対策内容	<ul style="list-style-type: none"> ・学校における児童・生徒への指導 ・夏季は草刈、冬季は除雪の適時実施により、道幅の確保に努める【実施・継続中】

●黒川・大川小学校通学路の要対策箇所一覧（対策一覧）

①	道路名	町道 大川 11 丁目線・黒川町中通り 2 号線
	箇所・区間	<ul style="list-style-type: none"> ・国道 5 号線との交差点から道道登余市停車場線交差点までの道路 ・大川町 11 丁目踏切 ・町道南 2 線との交差点 ・町道黒川町穂波線交差点 ・旧登川付近
	通学路の状況・危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・道路幅が狭く冬道は特に危険 ・通りが暗く交通量が多い
	対策内容	<ul style="list-style-type: none"> ・街灯設置【設置済】 ・歩車分離の白線引き【H25 実施済】 ・除排雪の適時実施【実施・継続中】 ・電柱に「通学路」看板を設置【H26 実施済】 ・「飛び出し注意」看板の設置【H28 実施済】 ・大川町 11 丁目踏切への交通指導員の隔週配置【R3 実施】 ・道路幅の拡張【実施検討中】 ・歩道の設置【実施検討中】

●沢町小学校通学路の要対策箇所一覧（対策一覧）

①	道路名	町道 中町線
	箇所・区間	<ul style="list-style-type: none"> ・中町通り ・富沢 5 丁目線との交差点 ・西中学校から余市神社下のカーブ
	通学路の状況・危険の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・交通量は少ないが、直線部分では、車のスピードが速い ・富沢 5 丁目線との交差点では、一時停止を怠ったり、歩行者や自転車に気づくのが遅れる車両がある。 ・余市神社下付近で大きくカーブしており、車の往來を目視が困難である
	対策内容	看板等により、スクールゾーンであることを強調していき、スピード抑制を図る【実施検討中】
②	道路名	国道 2 2 9 号線
	箇所・区間	富沢町 5 丁目及び沢町 2 丁目付近の交差点（5 叉路）
	通学路の状況・危険の内容	交通安全指導員が配置されているが、五叉路になっており危険
	対策内容	白線の整備を公安委員会と協議していく【R1 実施済】

③	道路名	道道 豊丘余市停車場線
	箇所・区間	沢町小学校前道路
	通学路の状況・危険の内容	交通量は少ないが、信号に関係なく車のスピードが速い傾向がみられる
	対策内容	道路沿いに交通安全の旗を立てて通行者に注意喚起を促す【実施検討中】

●登小学校通学路の要対策箇所一覧（対策一覧）

①	道路名	道道余市赤井川線
	箇所・区間	道道余市赤井川線と町道美沢線との交差点
	通学路の状況・危険の内容	道路横断の際、横断歩道等がなく危険
	対策内容	・学校における児童への指導【実施・継続中】 ・電光掲示板の設置【H26 実施済】
②	道路名	町道 小登栄町線
	箇所・区間	登小学校校長住宅前～栄町方面
	通学路の状況・危険の内容	道幅が狭く、歩道がない
	対策内容	・夏季は草刈、冬季は除雪の適時実施により、道幅の確保に努める【実施・継続中】
③	道路名	道道753号線
	箇所・区間	登小学校前
	通学路の状況・危険の内容	高速道路の開通により、交通量や速度の速い車が増加した。交通事故・不審者の心配がある
	対策内容	・警察による巡回の強化【実施・継続中】 ・夏季は草刈、冬季は除雪の適時実施により、道幅の確保に努める【実施・継続中】 ・「学童多し注意」の電柱幕の付設【R3 実施】
④	道路名	町道美沢線
	箇所・区間	登神社前交差点から道道余市赤井川線の合流まで
	通学路の状況・危険の内容	近年は観光客等の通行車両が多く、歩道や横断歩道がない
	対策内容	・夏季は草刈、冬季は除雪の適時実施により、道幅の確保に努める【実施・継続中】